ATSKAITES KOPSAVILKUMS

MERCEDES BENZ V-KLASSE

WDF44781313300556

NEGADĪJUMI UN BOJĀJUMI
Nav ierakstu
Avotos nav fiksētu negadījumu

NOBRAUKUMS
386 394 km
1 nobraukuma kritums

ĪPAŠNIEKU SKAITS
Latvijā 1

SERVISA VĒSTURE
8 ieraksti
Ražotāja, dīlera un citu avotu apkopes

SLUDINĀJUMA VĒSTURE
Nav datu

TEHNISKĀ APSKATE
Termiņš beidzas
Nav derīgas apskates vai tās termiņš tuvojas beigām

VINJETE
Pilna masa virs 3000 kg
Pārvietojoties pa Latvijas galvenajiem autoceļiem, var būt nepieciešama vinjete.

REĢISTRĀCIJA LATVIJĀ
338 dienas
Kopš 01.12.2025

PROVIN ATSKAITES ĢENERĒŠANĀ IZMANTOTIE AVOTI

Maksas vēstures atskaites	5
Publiskas Eiropas datubāzes	1
Kopā	**6**

KAS TIKA PĀRBAUDĪTS

CSDD	27 ieraksti
AutoDNA	5 ieraksti
CarVertical	6 ieraksti
OFICIĀLĀ DĪLERA DATI	8 ieraksti
IZSOĻU PORTĀLU ARHĪVS	pārbaudīts

VĒSTURES KOPSAVILKUMS

30 ieraksti

2017

01.01.2017	Odometra ieraksts	Nezināmā	14 km
05.05.2017	Pirmā reģistrācija	1. reģistrācija pasaulē	
16.06.2017	Odometra ieraksts	Beļģija	7 922 km
02.11.2017	Apkope	Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, Belgium Beļģija	35 253 km

2018

27.06.2018	Apkope	Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, Belgium Beļģija	60 232 km
03.09.2018	Odometra ieraksts	Beļģija	67 254 km

2019

09.05.2019	Odometra ieraksts	Beļģija	86 391 km
08.06.2019	Apkope	Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, Belgium Beļģija	88 270 km

2020

17.01.2020	Odometra ieraksts	Beļģija	113 746 km
04.05.2020	Apkope	Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, Belgium Beļģija	119 997 km
08.06.2020	Odometra ieraksts	Beļģija	121 012 km
10.09.2020	Odometra ieraksts	Beļģija	200 959 km

2021

11.02.2021	⚠ Iespējama odometra pretruna	Beļģija	140 652 km
31.05.2021	Odometra ieraksts	Beļģija	144 720 km

2022

16.03.2022	Odometra ieraksts	Beļģija	168 373 km
22.07.2022	Odometra ieraksts	Beļģija	188 066 km
25.10.2022	Odometra ieraksts	Beļģija	208 702 km

2023

03.04.2023	Odometra ieraksts	Beļģija	235 675 km
26.07.2023	Odometra ieraksts	Beļģija	259 733 km
14.10.2023	Odometra ieraksts	Beļģija	278 933 km

2024

15.01.2024	Odometra ieraksts	Beļģija	296 743 km
29.03.2024	Odometra ieraksts	Beļģija	307 152 km
13.07.2024	Odometra ieraksts	Beļģija	325 104 km
31.12.2024	Odometra ieraksts	Beļģija	347 153 km

2025

07.03.2025	Odometra ieraksts	Beļģija	360 694 km
19.05.2025	Odometra ieraksts	Beļģija	373 608 km
30.07.2025	Odometra ieraksts	Beļģija	383 677 km

17.10.2025 — **Odometra ieraksts** — Beļģija — **385 840 km**


05.12.2025 — Beļģija → Latvija

05.12.2025 — **Pirmā reģistrācija** — 1. reģistrācija Latvijā — Latvija — **386 394 km**

05.12.2025 — **Tehniskā apskate** — 0 - Teicamā tehniskā stāvoklī — Latvija — **386 394 km**

CSDD · AutoDNA · carVertical · DĪLERA DATI · Citi avoti

NOBRAUKUMA VĒSTURE



7 922 km
16.06.2017

386 394 km
05.12.2025 · 27 ieraksti

Nobraukums · Odometra anomālija

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
05.12.2025	386 394	● ● ●	LV
17.10.2025	385 840	●	BE
30.07.2025	383 677	●	BE
19.05.2025	373 608	●	BE
07.03.2025	360 694	●	BE
31.12.2024	347 153	●	BE
13.07.2024	325 104	●	BE
29.03.2024	307 152	●	BE
15.01.2024	296 743	●	BE
14.10.2023	278 933	●	BE
26.07.2023	259 733	●	BE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
16.03.2022	168 373	●	BE
31.05.2021	144 720	●	BE
11.02.2021	⚠ 140 652	●	BE
10.09.2020	200 959	●	BE
08.06.2020	121 012	●	BE
04.05.2020	119 997	● ● ●	BE
17.01.2020	113 746	●	BE
08.06.2019	88 270	● ● ●	BE
09.05.2019	86 391	●	BE
03.09.2018	67 254	●	BE
27.06.2018	60 232	● ● ● ●	BE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
03.04.2023	235 675	●	BE
25.10.2022	208 702	●	BE
22.07.2022	188 066	●	BE

Datums	Odometrs (km)	Avots	Valsts
09.11.2017	35 253	●●●●	BE
16.06.2017	7 922	●	BE
01.01.2017	14	●	

Grafika ģenerēšanā izmantotais avotu skaits: 4

● CSDD ● AutoDNA ● carVertical ● DĪLERA DATI

Nobraukuma hronoloģija un neatbilstība datos
Apkopotie dati no CSDD, AutoDNA, CarVertical un oficiālā dīlera servisa veido blīvu un detalizētu nobraukuma vēsturi Beļģijā. Lielākoties nobraukuma pieaugums ir loģisks un vienmērīgs, taču 2020.-2021. gada periodā fiksēta neatbilstība.

Ierakstu analīze
2020. gada 10. septembrī Beļģijas reģistros fiksēts odometra rādījums 200 959 km. Savukārt nākamais ieraksts 2021. gada 11. februārī uzrāda 140 652 km, kas ir par gandrīz 60 000 km mazāk. Pēc šī datuma nobraukums atkal turpina stabili un secīgi pieaugt, sasniedzot 386 394 km brīdī, kad automašīna 2025. gada decembrī reģistrēta Latvijā.

Secinājumi par neatbilstības cēloni
Visticamākais šīs pretrunas cēlonis ir datu ievades kļūda. Ņemot vērā, ka 2020. gada maijā un jūnijā nobraukums bija ap 120 000 km, maz ticams, ka automašīna nepilnos četros mēnešos būtu nobraukusi gandrīz 81 000 km. Ļoti iespējams, ka 200 959 km rādījums ir kļūdains ieraksts, un patiesajam nobraukumam tobrīd vajadzēja būt ap 135 000 km. Šādas datu ievades kļūdas Beļģijas un Nīderlandes reģistros ir sastopamas salīdzinoši bieži.

Kopējais novērtējums
Ilgtermiņa datu dinamika un loģiskais nobraukuma pieaugums pirms un pēc šī viena kļūdainā ieraksta neliecina par odometra manipulāciju. Tas ir vērtējams kā atsevišķs, kļūdains ieraksts starptautiskajā datubāzē, nevis kā mēģinājums slēpt patieso nobraukumu.

NEGADĪJUMU VĒSTURE

NEGADĪJUMU VĒSTURES KOPSAVILKUMS

Negadījumu vēstures pārbaude reģistros
Pārbaudot datus vairākos neatkarīgos avotos, tostarp CSDD, AutoDNA, CarVertical, oficiālā dīlera servisa vēsturē un izsoļu portālu arhīvos, šai automašīnai nav fiksētu ierakstu par ceļu satiksmes negadījumiem vai apdrošināšanas atlīdzību izmaksām.

Ko tas nozīmē pircējam
Digitālo ierakstu trūkums ir labs rādītājs, taču tas pilnībā neizslēdz iespēju, ka pagātnē varētu būt veikti virsbūves remonta darbi, kas nav reģistrēti apdrošināšanas sistēmās. Nelieli kosmētiski defekti vai bojājumi, kas novērsti neatkarīgā servisā, datos var neparādīties.

CSDD

2 ieraksti



7 922 km
16.06.2017

386 394 km
05.12.2025 · 25 ieraksti

Marka, modelis:	MERCEDES BENZ V-KLASSE	Degvielas veids:	Dīzeļdegviela
Reģistrācijas numurs:		Emisiju standarts:	Euro VI
Pirmā reģistrācija (pasaulē):	2017-05-05	Pašmasa (kg):	2504
Pirmā reģistrācija Latvijā:	2025-12-05	Ekspluatācijas nodoklis (EUR):	186,00
Iepriekšējās apskates datums:	2025-12-05	Reģistrācijas statuss:	Uzskaitē
Motora tilpums (cm³):	2143	Atgāzu cietās daļiņas:	3 100
Motora maksimālā jauda (kW):	140	Iepriekšējās reģistrācijas valsts:	BEĻĢIJA

⚠ Transportlīdzekļa veids:	Kravas transporta furgons
⚠ Nākamās apskates datums:	2027-01-05
⚠ Pilna masa (kg):	3100
⚠ Sēdvietu skaits:	5

1 īpašnieks Latvijā

05.12.2025 Pirmā reģistrācija Latvijā

IEPRIEKŠĒJĀS APSKATES DATI

2025

05.12.2025 · Pamatpārbaude · 386394 km · Novērtējums 0 - Teicamā tehniskā stāvoklī
Dūmainības koeficients (m^{-1}): 3 100

NOV. TRŪKUMI VAI BOJĀJUMI

Nav reģistrētu trūkumu vai bojājumu.

TEHNISKO APSKAŠU VĒSTURE

2025

05.12.2025 · Novērtējums 0 - Teicamā tehniskā stāvoklī

NOV. TRŪKUMI VAI BOJĀJUMI

Nav reģistrētu trūkumu vai bojājumu.

Reģistrācija un tehniskā apskate Latvijā
CSDD dati uzrāda, ka automašīna Latvijā pirmo reizi reģistrēta 2025. gada 5. decembrī, kā izcelsmes valsti norādot Beļģiju. Tajā pašā dienā veikta pamatpārbaude, kas izieta ar vērtējumu 0 - Teicamā tehniskā stāvoklī pie odometra rādījuma 386 394 km. Nākamā apskate noteikta 2027. gada 5. janvārī.

Nobraukuma vēsture un tehniskie dati
Avots nodrošina neparasti blīvu nobraukuma hronoloģiju no Beļģijas reģistriem, fiksējot 24 ierakstus pirms importa Latvijā. Atgāzu cietās daļiņas pēdējā apskatē fiksētas 3 100 cm-3 līmenī, kas ir zems rādījums. Piezīmēs norādīta pietiekama stāvbremzes efektivitāte ar riteņu bloķēšanos stendā. **Automašīna reģistrēta kā kravas transporta furgons (N1 kategorija) ar 5 sēdvietām.**

AUTODNA

5 ieraksti



35 253 km
09.11.2017

386 394 km
05.12.2025 · 5 ieraksti

Reģistrācijas dati un tehniskā specifikācija
AutoDNA dati apstiprina automašīnas pirmo reģistrāciju Beļģijā 2017. gada 5. maijā ar iepriekšēju datu ievadi reģistrā aprīļa vidū. Automašīna reģistrēta kā kravas furgons (N1 kategorija) ar Euro 6 emisiju standartu un rūpnīcas aprīkojumu, kas pielāgots piekabes vilkšanai.

CARVERTICAL

6 ieraksti



35 253 km
09.11.2017

386 394 km
05.12.2025 · 5 ieraksti

Nobraukuma un juridiskā statusa fiksējumi
CarVertical dati uzrāda sešus nobraukuma ierakstus, kas hronoloģiski saskan ar pārējo avotu līkni, fiksējot pieaugumu līdz 386 394 km 2025. gada decembrī. Avots apstiprina automašīnas pirmreizējo reģistrāciju 2017. gada maijā un neuzrāda ierakstus par zādzībām, finanšu apgrūtinājumiem vai juridiskiem riskiem.

Bojājumu un ekspluatācijas pārbaude
Šajā avotā nav fiksēti ieraksti par apdrošināšanas gadījumiem vai zaudējumu aprēķiniem. Lai gan sistēma neuzrāda specifiskus kodus par izmantošanu taksometra vai nomas vajadzībām, nobraukuma dinamika (īpaši pēdējos gados), liecina par intensīvu lietošanas režīmu Beļģijā, kas vairāk atbilst komerciālam profilam.

OFICIĀLĀ DĪLERA DATI

8 ieraksti

Vito

WDF44781313300556 · 140 KW (190 ZS)



35 253 km
02.11.2017

119 997 km
04.05.2020 · 4 vizītes

VIZĪTES	PIRMĀ VIZĪTE	PĒDĒJĀ VIZĪTE	PĒDĒJAIS DĪLERA KM
4	02.11.2017	04.05.2020	119 997 km
GARĀKAIS ROBS	**KAMPAŅAS VEIKTAS**	**LIELIE MEZGLI**	
11 mēn. / 31 727 km	Nē	Nav fiksēts	

TRANSPORTLĪDZEKĻA INFORMĀCIJA

Modelis	Vito	Modeļa kods	447813
Modeļa sērija	W447	Ražošanas datums	01.01.2017
VIN kods	WDF44781313300556	Pirmā reģistrācija	05.05.2017
Transportlīdzekļa tips	BUSS	Valsts / reģions	Vācija
Ātrumkārba	7G-TRONIC PLUS (G42)	Krāsa	PAINT MOUNTAIN CRYSTAL balts metāliskā MB 9134 (9134)
Stūre	Kreisā stūre (Kreisā stūre)	Krāsas kods	9134
Dzinējs	651.950	Interjers	Āda NAPPA MARON (VY8)
Virsbūve	V 250AVG/L 4X2 3200	Interjera kods	VY8
Piedziņa	PERMANENT ALL-WHEEL DRIVE (ZG2)	Degviela	Dīzelis
Jauda	140 KW (190 ZS)	Tilpums	1.4 L

SERVISA UN REMONTU VĒSTURE

2020

04.05.2020 — **Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas** · Beļģija — APKOPE — 119 997 km

- Dzinējs: Eļļas un filtra maiņa.
- Automātiskā pārnesumkārba: Eļļas un filtra maiņa.
- Nomainīts putekļu filtrs aizmugurējam gaisa kondicionētājam.
- Hidrauliskā bremžu sistēma: Nomainīts bremžu šķidrums.
- Gaisa kondicionēšanas apkope

ROBS DATOS **11 mēn. / 31 727 km**

2019

08.06.2019 — **Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas** · Beļģija — APKOPE — 88 270 km

- Dzinējs: Eļļas un filtra maiņa.
- Nomainīts putekļu filtrs aizmugurējam gaisa kondicionētājam.
- Nomainīts bremžu šķidrums.
- Gaisa kondicionēšanas apkope

2018

27.06.2018 — **Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas** · Beļģija — APKOPE — 60 232 km

- Dzinējs: Eļļas un filtra maiņa.
- Nomainīts putekļu filtrs aizmugurējam gaisa kondicionētājam.
- Gaisa kondicionēšanas apkope

2017

02.11.2017 — **Hedin Automotive - Mercedes-Benz, Industriepark Noord 2, 9100 Sint-Niklaas** · Beļģija — APKOPE — 35 253 km

- Dzinējs: Eļļas un filtra maiņa.

EĻĻAS MAIŅAS INTERVĀLI

4	28 248 km	10 mēn.
FIKSĒTAS MAIŅAS	VIDĒJAIS INTERVĀLS	VIDĒJAIS LAIKS

100% nobraukuma ar dīlera datiem **0%** nav dīlera datu

Dīlera dati apliecina 100% nobraukuma

35 253 km līdz 119 997 km.

Ražotāja intervāls nav droši zināms. Ievērošanu nevērtējam. Joslas rāda tikai, cik kilometru dīlera dati apliecina.

DATUMS	NOBRAUKUMS	INTERVĀLS	PERIODS	PRET RAŽOTĀJA INTERVĀLU
02.11.2017	35 253 km	**Sākums**		
27.06.2018	60 232 km	**24 979 km**	8 mēn.	
08.06.2019	88 270 km	**28 038 km**	11 mēn.	
04.05.2020	119 997 km	**31 727 km**	11 mēn.	

Svarīga piezīme par apkopes datu interpretāciju

Dati par transportlīdzekļa tehniskajām apkopēm PROVIN datubāzēs tiek apkopoti galvenokārt no autorizētajiem dīleru centriem un atsevišķiem liela mēroga servisu tīkliem.

Lūdzam ņemt vērā:

Ierakstu robežas. Neatkarīgie autoservisi neiesūta datus starptautiskajās vai dīleru reģistru sistēmās.

Neiztrūkstošas apkopes. Ja atskaitē novērojams ilgāks laika vai nobraukuma intervāls starp dīlera apkopēm nekā paredzējis ražotājs (vai ieraksti atsevišķos periodos iztrūkst), tas nepierāda, ka apkope nav veikta.

Vispārīgi apmeklējumi. Dažiem ražotājiem eļļas maiņa dīlera žurnālā paliek zem virsraksta „apkope", „serviss" vai „service", bez eļļas, filtra vai viskozitātes nosaukuma. Tādus ierakstus tabulā neskaitām kā fiksētu eļļas maiņu. Tas nav apgalvojums, ka eļļa nav mainīta.

Secinājums. Ieraksta trūkums atskaitē norāda tikai uz oficiālu datu neesamību konkrētajā datubāzē, nevis uz faktisko servisa kavējumu.

Rekomendācija pilnīgai pārbaudei.

Lai gūtu objektīvu priekšstatu par spēkrata faktisko tehnisko stāvokli un apkopes vēsturi, elektronisko atskaiti ieteicams kombinēt ar:

- Fiziskās servisa grāmatiņas ierakstiem un izrakstiem/čakiem no servisiem.
- Pirmsipirkuma diagnostiku neatkarīgā, uzticamā autoservisā.

Eļļas maiņas intervāli
Beļģijā Oficiālā dīlera dati fiksē četras apkopes Beļģijā laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam. Intervāli starp eļļas maiņām ir bijuši 24 979 km (8 mēneši), 28 038 km (11 mēneši) un 31 727 km (11 mēneši).

Datu iztrūkums pēc 2020. gada
Pēc pēdējā dīlera ieraksta pie 119 997 km seko aptuveni 266 000 km garš periods bez oficiāli reģistrētām apkopēm līdz pat 386 394 km atzīmei 2025. gadā. Tas norāda, ka servisa darbi, visticamāk, veikti neatkarīgos servisos. Pircējam jālūdz pārdevējam dokumenti vai rēķini, kas apliecina regulāru eļļas maiņu šajā piecu gadu posmā, lai pārliecinātos par dzinēja uzturēšanas nepārtrauktību.

Agregātu un aprīkojuma identifikācija
Šis avots precizē automašīnas tehnisko specifikāciju, apstiprinot, ka tā aprīkota ar 2.1 litru dīzeļdzinēju (kods 651.950, 140 kW), 7G-TRONIC PLUS automātisko pārnesumkārbu (G42) un pastāvīgo pilnpiedziņu (ZG2). Tāpat tiek apstiprināta virsbūves krāsa (PAINT MOUNTAIN CRYSTAL WHITE METALLIC, kods 9134) un interjera apdare (LEATHER NAPPA MARON, kods VY8).

Servisa un remontu vēsture
Papildus regulārajām eļļas un filtru maiņām, servisa vēsturē atzīmēta arī automātiskās pārnesumkārbas eļļas un filtra maiņa pie 119 997 km, kā arī regulāras bremžu šķidruma maiņas un gaisa kondicionēšanas sistēmas apkopes. Visi darbi veikti vienā autorizētā servisā.

Nobraukuma datu saskaņa
Oficiālā dīlera fiksētie četri nobraukuma punkti pilnībā saskan ar CSDD un AutoDNA datos redzamo hronoloģiju, apstiprinot nobraukuma pieaugumu līdz gandrīz 120 000 km 2020. gada maijā.

APRĪKOJUMS

181 FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR
213K ALTERNATOR 14 V / 200 A
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
513L BELGIUM
582 AIR CONDITIONER IN THE REAR
617K FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR
625K No code designation available
800 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR
9134 PAINT MOUNTAIN CRYSTAL WHITE METALLIC MB 9134
A11 ALTERNATIVE INJECTION
B03 DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION
BS1 BRAKE CALIPERS WITH MERCEDES-BENZ LETTERING
C447 CHASSIS 447
C74 LETTERING ENTRANCE MERCEDES-BENZ ILLUMINATED
CA1 AGILITY CONTROL SUSPENSION
CL1 STEERING WHEEL ADJUSTABLE IN INCLINATION & HEIGHT
CL3 LEATHER STEERING WHEEL
CL4 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TRIP COMPUTER
CM2 BUMPER AND DETACHABLE PARTS PAINTED VEHICLE COLOR
D14 ROOF RAILING ANODIZED
E07 HILL-START ASSIST
E34 BUFFER BATTERY FOR STARTING PROCESS
E70 LOWER CONTROL PANEL SWITCH POSITION
ED4 ABSORBENT GLASS MAT BATTERY 12 V 92 AH
EJ9 COMAND ONLINE
EL9 2-WAY SPEAKER AT FRONT AND REAR
ES2 12 V SOCKET, TRUNK/CARGO AREA
ET4 ACTIVE DISTANCE ASSIST DISTRONIC
EX9 3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE
EY2 LIVE TRAFFIC INFORMATION
EY3 MERCEDES ME CONNECT SERVICES COMM. MODULE
EY4 REMOTE ONLINE
EY5 MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM
EZ6 PARKING PACKAGE WITH 360-DEGREE CAMERA
EZ7 ACTIVE PARK ASSIST
F447 MODEL SERIES 447
F65 OUTSIDE MIRROR, AUTOMATIC FOLD-IN
F66 LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT
F69 ELECT.ADJ.& HEAT.OUTSIDE MIRR. W/INTEG. TURN SIGN.
F72 AUTOMAT.DIMMING OUTSIDE AND INSIDE REARVIEW MIRROR
FB4 AMG SPOILER LIP ON LIFTGATE
FC1 ELECTRONIC KEY IN CHROME LOOK
FG6 CENTER CONSOLE WITH REFRIGERATED COMPARTMENT
FH6 INSTRUMENT PANEL IN LEATHER LOOK WITH TRIM SEAM
FH9 TRIM PIECES WOOD LOOK EBONY, DARK ANTHRACITE
FLK LUXURY COMBI
FP3 MIRRORS PACKAGE
FS5 ILLUMINATED MIRRORS FOR SUN VISORS
FY1 THEFT PROTECTION PACKAGE
FZ8 CONVENIENCE OPENING/CLOSING W. INFRARED REM.CONTRL
FZ9 TWO ADDITIONAL MASTERS
G42 7G-TRONIC PLUS
H00 HOT/COLD AIR DUCT TO PASSENGER COMP.
H15 SEAT HEATER FOR FRONT PASSENGER
H16 SEAT HEATER FOR DRIVER
H20 HEAT-ABSORBING GLASS ALL ROUND
HH4 THERMOTRONIC AUTOMATIC AIR CONDITIONING
HI2 CLIMATE ZONE 2 (MODERATE)
HX1 REFRIGERANT R-1234YF
HZ0 ELECTRIC HEATER BOOSTER
HZ7 SEMI-AUTOM. REGULATED A/C, TEMPMATIC IN REAR
IB6 MODEL SERIES C447 VITO/V-CLASS

ID2 DVD REGIONAL CODE 2 **IG5** BASIC **IH1** EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT
IK0 COMPLETE VEHICLE **IK3** LUXURY MULTIPURPOSE VEHICLE **IL2** EXPORT CODE **IL4** EU/EFTA REGION
IL5 LEFT-HAND STEERING **IL6** METALLIC FINISH **IN2** WHEEL BASE 3200 MM, LONG OVERHANG
J55 SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR FRONT PASSENGER SEAT **JA1** INDICATOR LAMP FOR WIPER FLUID LEVEL
JA7 BLIND SPOT ASSISTANT **JA9** TRAFFIC SIGN ASSIST **JF1** RAIN SENSOR
JK5 INSTRUMENT CLUSTER WITH COLOR DISPLAY **JP4** LANE PACKAGE
JS1 360 DEGREE CAMERA (SOURROUND VIEW) **JW5** LANE KEEPING ASSIST **JW8** ATTENTION ASSIST
JX2 MAINTENANCE INTERVAL 40,000 KM **K203** LOW-EMISSION VEHICLE EURO 6 GR. I **KB5** MAIN TANK 70 L
KL5 FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR **L** LEFT-HAND STEERING **LA2** HEADLAMP ASSIST **LB9** EXIT LAMPS
LC1 AMBIANCE ILLUMINATION **LC4** COMFORT OVERHEAD CONTROL PANEL
LC5 AMBIENT ILLUMINATION IN OUTSIDE MIRRORS **LC6** LIGHTING IN GRAB HANDLE AT REAR W/ READING SPOTLT.
LC7 ILLUMINATION FOR FOOTWELL AT FRONT **LC8** LIFTGATE AMBIENT ILLUMINATION **LE1** ADAPTIVE BRAKE LIGHTS
LG2 LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM **LG4** TAIL-, BRAKE AND TURN SIGNAL LIGHTS IN LED TECH. **LX5** EUROPE
M005 VEHICLES WITH 4-MATIC-/ALL WHEEL DRIVE **M014** ENGINE INCREASED PERFORMANCE
M3C SAUGLUEFTER ELEKTRISCH LEISTUNGSSTUFE 3 **M40** ALTERNATOR 14 V / 200 A
MB6 EMISSION CLASS EURO 6B M/N1 GR. II **MG4** ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM
MG9 ALTERNATOR MANAGEMENT **MJ2** ECO DISPLAY **MJ8** ECO START/STOP FUNCTION
MX0 BLUEEFFICIENCY PACKAGE **PX0** AVANTGARDE SPORT PACKAGE EXTERIOR
PY0 AVANTGARDE DESIGN-PAKET INTERIEUR **Q50** TRAILER COUPLING, REMOVABLE BALL HEAD
R22 WHEEL SIZE GROUP 2 **RF9** TIRE MANUFACTURER GOODYEAR (90) **RG7** TYRES 225/55 R17
RL8 LIGHT-ALLOY WHEELS 7JX 17 **RM4** COMFORT TYRES **RM7** SUMMER TIRES **RR6** SPARE WHEEL WITH JACK
RX4 WHEEL MAKE UNIWHEELS **RY2** TIRE PRESSURE MONITORING AT FA + RA, WIRELESS **SA6** CO-DRIVER'S AIR BAG
SB1 DRIVER SEAT, COMFORT **SB2** PASSENGER SEAT, COMFORT **SE4** LUMBAR SUPPORT FOR PASS. SEAT
SE5 LUMBAR SUPPORT FOR DRIVER SEAT **SH1** DRIVER THORAX/PELVIS SIDEBAG
SH2 FRONT PASSENGER THORAX/PELVIS SIDEBAG **SH9** WINDOWBAGS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER
SK5 AUTOMATIC FRONT PASSENGER AIRBAG SHUTOFF **SW4** REAR SEATS DISCONTINUED
SZ7 DRIVER SEAT BACKREST STOWAGE NET **SZ8** FRONT PASSENGER BACKREST STOWAGE NET
T14 ACTIVE SLIDING DOOR LOCK **T19** SLIDING DOOR LEFT **T55** ELEC. ACTUATION FOR SLIDING DOOR, RIGHT
T56 ELEC. ACTUATION FOR SLIDING DOOR, LEFT **T70** CHILD SAFETY LOCK ON DOORS IN PASS. COMP.
T74 GRAB HANDLE FOR ENTRANCE **U73** ARMRESTS FOR SEATING IN PASSENGER COMPARTMENT
UR1 SEAT RAIL SYSTEM WITH QUICK COUPLING **US4** 3-PASS.COMF.BENCH SEAT,1ST ROW,OUTER SEAT FOLDABLE
V33 CARPET IN REAR **V36** HEADLINER **V44** CARPET IN FRONT VEHICLE INTERIOR **VD7** BLACK INNER HEADLINER
VH1 GRAB HANDLES IN REAR **VQ1** AVANTGARDE **VY8** LEATHER NAPPA MARON
W16 LEFT FRONT WINDOW, FIXED IN SIDE WALL/SLIDING DOOR

W17 RIGHT FRONT WINDOW,FIXED IN SIDE WALL/SLIDING DOOR
W29 REAR FIXED WINDOW
W64 SEPARATELY OPENING REAR WINDOW
W68 EASY-PACK LIFTGATE
W70 COLOR GLAZING IN REAR, BLACK GLASS
WQ3 CONTROL CODE MARKETING
X49 PLATES / PRINTED MATERIALS DUTCH
XA8 WEIGHT VARIANT 3,100 KG
XC9 COC PAPERS
XN6 AENDERUNGSPAKET 6 - II
XO7 MERCEDES-BENZ MOBILO WITH DSB AND RUST-TH.WARRANTY
XZ0 MODEL GENERATION 0
Y10 FIRST AID BAG
Y44 HAZARD WARNING TRIANGLE
YF3 SPORTS PEDALS
YF7 FIRE EXTINGUISHER, 1 KG
Z42 APPROVAL AS PASSENGER CAR
ZC6 SALES CODE 1
ZG2 PERMANENT ALL-WHEEL DRIVE

IZSOĻU PORTĀLU ARHĪVS

Datu pārbaude izsoļu reģistros
Šis avots veic specifisku pārbaudi Eiropas un Amerikas izsoļu datubāzēs, lai identificētu iespējamos ierakstus par automašīnas pārdošanu, t.s. pēc smagiem negadījumiem vai pilnīgas bojāejas. Konkrētajai automašīnai mūsu reģistros ieraksti netika atrasti.

IETEIKUMI KLĀTIENES APSKATEI

Virsbūves stāvoklis un krāsas biezums
Digitālie dati var neuzrādīt krāsotus elementus, ja darbi veikti neatkarīgā servisā vai mēģinot noslēpt sīkus defektus. Virsbūve jāpārbauda klātienē ar krāsas biezuma mērītāju. Ārējiem paneļiem rūpnīcas rādījums parasti ir ap 100 līdz 150 µm. Visiem paneļiem jābūt ar līdzīgiem mērījumiem. Starpība no 50 līdz 150 µm starp blakus esošajiem elementiem var norādīt uz kosmētisku pārkrāsošanu. Iekšējās ailes un konstrukcijas elementi parasti uzrāda aptuveni uz pusi mazāku mikronu skaitu, kas ir normāli un liecina par rūpnīcas krāsojumu, nevis remonta pēdām.

ATRUNA
PROVIN pakalpojums ir konsultatīvs: mēs izvērtējam pieejamo informāciju par transportlīdzekli un sniedzam ieteikumus. Atskaite ir digitāls datu apkopojums, nevis tehniskā diagnostika. Tā nekādā gadījumā neaizstāj pilnvērtīgu transportlīdzekļa pārbaudi un apskati klātienē. Atskaite nav valsts iestādes izraksts, neatkarīga tehniskā ekspertīze vai juridisks atzinums. Gala lēmumu par transportlīdzekļa iegādi pieņem klients.

KONFIDENCIALITĀTE
Šī atskaite ir sagatavota ekskluzīvi tās pasūtītājam un ir izmantojama tikai personīgām vajadzībām. Atskaiti un tajā ietverto informāciju ir kategoriski aizliegts pavairot, publiski reproducēt, nodot vai jebkādā citā veidā darīt pieejamu trešajām personām (tostarp transportlīdzekļa pārdevējam) bez saskaņošanas ar PROVIN.